



IQA
Instituto da
Qualidade
Automotiva



Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Serviços Automotivos

Conferimos a Licença de Uso do Certificado de Conformidade à



Oficina Mecânica e Funilaria Monza Ltda.

Avenida Sebastião Gonçalves de Souza, 491 - Eldorado
CEP 15043-005 - São José do Rio Preto - SP

Por ter sido constatada Conformidade aos Documentos Normativos para o
Escopo

Centro de Reparação em Funilaria e Pintura

Certificado N°: **07P-0495**

De acordo com: **NBR 14284:1999**

Validade do Certificado: **02/09/2024 a 02/09/2026**

São Paulo, 04 de setembro de 2024



Sergio Kina
Gerente de Operações



Alexandre Xavier
Superintendente

